

Смета 11.5.1.0

Смета Настройки Справочники Окно Помощь

Поиск в нормативной базе Изменить тип строки... Копировать в смету

Ресурсы Панель цен Лимит.затраты Состав работ Тех.часть Индексы Поправки Формулы Структура Оглавление Список открытых окон

Менеджер

Справочники Проекты Аналитика Стройки Нормативы ЭСН и методики Поисковые маршруты Справочник расчётных формул

Действие Вид

Структура

ЛДЛ-2\_Этап 2\_Ст.Окружная [266]  
ЛДЛ-3 [12]  
Линия в Коммунарку [3744]  
Нижний Новгород [153]  
Анализы [27]  
Обслуживающие процессы Челябинск [9]  
П\_Нижний Новгород [83]  
Этап 2.1\_Автозаводская линия НН [53]  
Этап 2.2\_Автозаводская линия НН [8]  
Заход в ГЭС\_уровень цен март 2022 [8]  
01-01-01  
02-01-01  
02-01-02  
СТРУКТУРА  
Устройство котлована  
СМЕТЫ  
ВЫПОЛНЕНИЯ  
М-29  
РЕСУРСНЫЕ РАСЧЕТЫ  
КС-3  
02-01-03  
02-01-04  
02-01-05  
08-01-01\_  
СР-4\_  
Этап 2.3\_Автозаводская линия НН [21]  
Этап 2.4\_Автозаводская линия НН [1]  
Приказ для КР [3]  
Р\_Нижний Новгород [20]  
Сравнение ТСН и ФЕР [5]  
строительства котлована ст. Сенная в НН [4]  
8851-21-Р-2-4-ЭС1-СМ2\_(Копия)  
НН Черновик  
Нижний Новгород (проходка) [2]  
Пешеходный переход. Ботанический сад [22]  
ПРОЧЕЕ [6]  
РАЛ [158]  
Реконструкция Шелковского шоссе [9]  
Соединительные ветки, электродепо Саларьево (1.1 этап) [97]  
Сокольническая линия [783]  
Сокольническая линия - 2 (Новомосковская) [350]  
ТПК СВУ 1 этап [196]  
ТПК СВУ 1.1 этап [11]  
ТПК СВУ 1.1.1 этап [40]  
ТПК СВУ\_1.1.2 этап [0]  
ТПК СВУ\_2 этап [0]  
ТПК СВУ\_2.1 этап [0]

Содержание Параметры Объектная смета ССР

Устройство пилонной траншеи для стены в грунте t=80  
Устройство "стены в грунте" t=800 мм, глубиной 20,5-21  
Устройство обвязочной балки.  
Земляные работы  
Крепление котлована

ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СтMat	Прочие	НР
34 095 498,51	384 504,64	33 364 653,03	754 451,83	346 340,84	0	1 070
108 674 729,28	2 505 009,56	46 497 185,4	0	5 06		

Предупреждение

Не удалось получить наименование сметно-нормативной базы в соответствии с Федеральным реестром сметных нормативов. Необходимо обновить нормативно базу через режим "Установка/Удаление нормативов" в главном меню программы

OK

Краткое описание локальной сметы

Наименование: Устройство котлована  
Шифр: 02-01-02  
Нормативная база: ФЕР 2020  
Дата изменения: 16.05.22 14:55:23  
Показатели пересчета уровня цен "Текущий":  
- индексы по смете  
Стоимость  
Строительных работ с НР и СП 1 672  
Монтажных работ с НР и СП  
Оборудования  
Прочих работ с НР и СП  
Всего с НР и СП 1 672  
Итого с начислениями 1 672

Панель цен Поправки

Очистить Справочник Добавить

Объем  
Сметная цена  
ОЗП y1,15;y1,25  
ТрудСтр y1,15  
ЗММ y1,15  
НормЗММ y1,15  
ЗПМ y1,15;y1,25  
ТрудМаш y1,15  
СтMat  
НормРасMat  
Прочие

Поправка: Мет. 421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.1 п. 5  
Наименование: Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов  
Поправка: Мет. 421/пр 04.08.20 Пр.10 Т.1 п.10.2  
Наименование: Производство работ осуществляется

Показывать в наименовании

Примечание/Поправка

Заменять назначенные

Применить Отменить

RU

15:57  
16.05.2022

# ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОВЕРКИ XML ДОКУМЕНТОВ

Проверка и визуализация заключений экспертизы и сметной документации



Выбрать файл

Проверить XML на ошибки

Сброс

Выбранный файл: Устройство котлована.gge

Слот: ObjectAndLocalEstimates

## Протокол проверки

Проверка схемы XSD	Ошибка!		
Проверка преобразования XSLT	Ошибка!		
Схема XSD	ObjectAndLocalEstimates_LocalEstimateBaseIndexMethod-1_09.xsd		
Активна ли схема XSD	Да		
Активные схемы XSD	Имя файла схемы	Старт действия	Окончание действия
	ObjectAndLocalEstimates_LocalEstimateBaseIndexMethod-1_09_15.xsd	2021-11-10	
	ObjectAndLocalEstimates_LocalEstimateBaseIndexMethod-1_09.8.xsd	2021-09-21	
	ObjectAndLocalEstimates_LocalEstimateBaseIndexMethod-1_09.1.1.xsd	2021-08-18	
	ObjectAndLocalEstimates_LocalEstimateBaseIndexMethod-1_09.xsd	2021-08-18	
Ошибки схемы	Ошибка: обнаружен недопустимый контент, начиная с элемента 'WarehouseCur'. На этом этапе дочерний элемент не ожидается. (5, 95107)		
	Ошибка: обнаружен недопустимый контент, начиная с элемента 'WarehouseCur'. На этом этапе дочерний элемент не ожидается. (5, 96250)		
Ошибки логики			

519pr Методичес....pdf    ФЕР03.pdf    ФЕР05.pdf    Фирменные смет....doc    Attachments (4).zip    Attachments (3).zip    prilozenie (2).zip

Показать все